

FLEX FOLIJA

SIGNTECH-FLEX

- uporablja se lahko na vseh rezalnikih, ki so trenutno na tržišču (Roland CAD/CAM, Mutoh, Summa,..)
- možno rezanje zapletenih logotipov in zelo majhnih črk
- enostavni prenos na izbrani tekstil

I. Pripravite rezalnik - uporabite standardni nož

II. Režite zrcalno.

III. Očistite - „olupite“ okoli črke, znaka oz. napisa. Celotni napis pustite na nosilcu.

IV. Pripravite prešo na približno 170°C; srednji pritisk.

V. Položite tekstil na tablo kar se da zravnano in ga pustite pod pritiskom 3 sekunde.

VI. Odprite prešo, na željeno mesto tekstila položite izrezan napis.

VII. Pritisnite po navodilih:

tekstil	temperatura	čas	pritisk
bombaž	165 -175° C	20 - 25 sek.	visoki
bombaž/poliester	165 -175° C	20 - 25 sek.	visoki
poliester/akril	160 -170° C	15 - 20 sek.	srednji

VIII. Odprite prešo ter počakajte približno 2 minuti preden odstranite nosilec (pustite da se ohladi).

Postopek je končan.

- Nylon in impregniran tekstil nista primerna za toplotni nanos flex folije.
- Pred vsako uporabo priporočamo test.
- Flex folija je zelo trpežna in odporna. Lahko se pere na 60°C.