

Signtech FLOCK FOLIJA

- ∞ uporablja se lahko na vseh rezalnikih, ki so trenutno na tržišču (Roland CAD/CAM, Mutoh, Summa)
- ∞ možno rezanje zapletenih logotipov in zelo majhnih črk
- ∞ enostavni prenos na izbrani tekstil

I. Pripravite rezalnik:

- uporabite nož za flock (pri Roland in Summa ustreza 60° nož, pri Mutoh 30° nož)
- ne pozabite namestiti offset na debelejšje materiale
- hitrost naj bo srednja oziroma manjša za majhne znake, odvisna pa je tudi od vrste in tipa rezalnika. Prilagodite pritisk.

II. Režite zrcalno.

III. Očistite – „olupite“ okoli črke, znaka oz. napisa. Celotni napis pustite na nosilcu.

IV. Pripravite prešo na približno 170°C; srednji pritisk.

V. Položite tekstil na tablo kar se da zravnano in ga pustite pod pritiskom 3 sekunde.

VI. Odprite prešo, na željeno mesto tekstila položite izrezan napis (z nosilcem navzgor).

VII. Pritisnite po navodilih:

tekstil	temperatura	čas	pritisk
bomba □	170 -175° C	15 - 20 sek.	visoki
bomba □ / poliester	170 -175° C	15 - 20 sek.	visoki
poliester/ akril	165 -170° C	17 - 22 sek.	srednji
poliester (printan s sublimacijskimi barvami)	150 -165° C	20 - 25 sek.	srednji

VIII. Odprite in po 2 sekundah odstranite poliesterski nosilec.

Postopek je končan.

- ∞ Nylon in impregniran tekstil nista primerna za toplotni nanos flock folije.
- ∞ Pred vsako uporabo priporočamo test.
- ∞ Flock folija je zelo trpežna in odporna. Lahko se pere na 60°C, normalno se lika.